

Отчёт от 17 июня 2020

HONDA CROSSROAD, 2012



Фотография от 22 мая 2020

VIN:	1HGTF2830CL600497	Цвет:	Белый
Год выпуска:	2012	Объем двигателя:	3 471 см³
Тип ТС:	Легковой прочий	Мощность:	275 л.с.

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

-  Не получены данные о наличии ограничений
-  Залог не обнаружен
-  Не получены данные о розыске
-  1 владелец
-  Не получены данные о ДТП
-  Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ
-  1 запись истории обслуживания
-  Последнее показание пробега 85 271 км
-  Размещался на Авито 1 раз
-  Данные об использовании в такси не получены

Наличие ограничений

Не получены данные о наличии ограничений

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Нахождение в розыске

Не получены данные о нахождении в розыске

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Дата проверки **16 июня 2020 г. 01:55 (мск)**

Нахождение в залоге

 **Залог не обнаружен**

Проверено в НБКИ

Статус	Не в залоге
Дата проверки	17 июня 2020 г. 11:52 (мск)

НБКИ — национальное бюро кредитных историй. Крупнейшее российское бюро кредитных историй, хранящее сведения практически обо всех заемщиках, имеющих действующие и погашенные кредиты.

Проверено в ФНП

Статус	Не в залоге
Дата проверки	17 июня 2020 г. 11:52 (мск)

ФНП — федеральная нотариальная палата. Оператор реестра уведомлений о залогах движимого имущества, объединяет нотариальные палаты субъектов Российской Федерации.

Периоды владения

 **1 владелец**

Период владения	6 лет 5 месяцев (16 января 2014 - н.в.)
Тип владельца	Физическое лицо
Регион регистрации	Московская Область


ДТП, оформленные с 2015 года

⊘ Не получены актуальные данные об участии в ДТП

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Информация об участии в ДТП может отсутствовать при оформлении ДТП по Европротоколу или обоюдном соглашении о разрешении спора между участниками при отсутствии потерпевших.

Дата и время	27 июля 2018 г. 06:30
Тип происшествия	Наезд на стоящее ТС
Регион	Московская область
Состояние ТС после ДТП	Повреждено



■ Повреждения стёкол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов, а также царапины, сколы, потёртости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

■ Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

Расчёт ремонтных работ

! Обнаружен 1 расчёт ремонтных работ

В блоке представлены данные о расчёте стоимости восстановительного ремонта ТС по страховым случаям. Это означает, что по VIN этого автомобиля экспертом-оценщиком был произведен расчёт стоимости ремонтных работ. Один и тот же случай повреждения мог оцениваться разными экспертами в разных компаниях в разное время, и эти данные могут быть представлены в отчёте.

Наличие расчёта ремонтных работ не означает факта их проведения.

Дата расчёта	18 февраля 2019 г. 15:17
Исполнитель	-
Общая стоимость	232 334 ₽
Тип страховки	ОСАГО

Детализация стоимости

Стоимость окраски	25 527 ₽
Стоимость механических работ	17 748 ₽
Стоимость запасных частей	189 059 ₽
Общая стоимость	232 334 ₽

Замена

БАМПЕР П71101TP6R00ZZ*	УПЛ ВЕРХ ЗДН СТЕКЛ Н73725TP6A00
РЕШЁТКА РАДИАТОРА71121TP6A01ZA	УПЛ ВНУ ЗАДН СТЕКЛ В73225TP6A00
БАЧОК СТ-ОМЫВАТЕЛЯ76841TP6A01	КРЕПЕЖ СТЕКЛА 3 НИЖ
НАСОС СТ-ОМЫВАТЕЛЯ76846TP6A01	К-Т ГЕРМ 3 СТЕКЛ НИЖ
БАМПЕР 371501TP6R00ZZ*	ФОНАРЬ 3 ПР33500TP6R01*
БАМПЕР 3 Н71502TP6R00*	ФИКСАТОР 291502S70003
КРОН ПР НАР БАМП ЗДН71593TP6A01	КРЕПЕЖ 691536SS0J01
КРЫШКА БАГАЖНИКА68100TP6R00ZZ*	ФИКСАТОР 291501TP6A01
ЭМБЛЕМА "ACCORD"	УПЛОТНЕНИЕ 273726TP6R00
НАДПИСЬ "CROSSTOUR"75722TP6R01*	КРЕПЕЖ 291538S7A003
ВЕРСИЯ ДВС	КРЕПЕЖ 291568TA0A00
НАДПИСЬ "4WD"75719TP7A01	КРЕПЕЖ 2091505TM8003
К-Т КЛЕЯ Д/СТЕКЛА 3	БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ
УПЛ ЗАДНЕГО СТЕКЛА Н73226TP6A00	БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ/-ОЧИСТИТЕЛЯ

УПЛ ЗАДН СТЕКЛА В73227ТР6А00
КРЕПЁЖ СТЕКЛА 3
УПЛ ЗАДН СТЕКЛА Л73228ТР6А00
УПЛ ЗАДН СТЕКЛА ПР73228ТР6А00

НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ - С/У
БАМПЕР 3 - ЗАМЕНИТЬ
КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМЕНИТЬ
ФОНАРЬ 3 ПР - С/У

Антикоррозийная обработка

ПАНЕЛЬ ЗАДКАА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ
КРЫШКА БАГАЖНИКАА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ

Ремонт

КРЫЛО П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПАНЕЛЬ ЗАДКАОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ПАН КРЕП ФОНАРЯ 3 ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ
КОРРЕКЦИЯРЕМОНТИРОВАТЬ

Окраска поверхности

НАКЛАД ПР БАМПЕРА ЗДОКРАСКА ПОВЕРХН. К2
ПАН КРЕП ФОНАРЯ 3 ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I

Окраска новой детали

КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R
БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

КРЫЛО П ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%
ПАНЕЛЬ ЗАДКАРЕМ.ОКРАСКА <50%

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

БЛОК-ФАРА ПР - С/У	КРОНШТЕЙН БАМПЕРА 3 - С/У
КРЫЛО П ПР - С/У	КЛИНОВОЙ ЗАМОК КРЫШКА БАГАЖНИКА С/У
ОБЛИЦОВКА БАГАЖНИКА С/У	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ЗАМЫКАЮЩЕЙ ЗАДНЕЙ С/У
ПОЛКА БАГАЖНИКА - С/У	УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ ЗАДКА С/У

✓ Размещался на Авито 1 раз

22 мая 2020

Первое размещение

Цена:

829 000 ₽ ↓ 20 000 ₽

Пробег:

85 271 км

Регион

Московская область, Люберцы

Сейчас размещено на Avito:

https://avito.ru/lyubertsy/avtomobili/honda_crosstour_2012_1918119614

ID: 35390

- Автомобиль прошел комплексную диагностику
- Проведена предпродажная подготовка
- Гарантия юридической чистоты
- Возможна оплата наличным и безналичным платежом
- Оформление кредита по двум документам
- Обмен Вашего автомобиля на новый

Выплатим кредит за Ваш автомобиль.

Автомобиль куплен у официального дилера новым 15.01. 2014г.

ПТС оригинал, год выпуска в ПТС 2012г.

Два комплекта ключей.

Дополнительно установлено : Защита картера, ковры в салон

Место осмотра

Осмотреть автомобиль можно по адресу: Москва, Новорязанское шоссе, 23-й километр, 15А, п. г. т.

Томилино, Фольксваген Центр Люберцы

Комплектация:

Активная безопасность:

- Антиблокировочная система
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости

Пассивная безопасность:

- Подушки безопасности водителя
- Подушки безопасности пассажира
- Боковые передние подушки безопасности
- Оконные шторки безопасности

Противоугонная система:

- Иммобилайзер
- Центральный замок

Помощь при вождении:

- Бортовой компьютер

Комфорт:

- Гидро усилитель руля
- Электрорегулировка сиденья водителя

— Электрорегулировка сиденья пассажира

Управление климатом и обогрев:

— Климат-контроль 2-зонный

— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров

— Обогрев зеркал

Мультимедиа и навигация:

— Навигационная система

— CD

— MP3

Салон и интерьер:

— Электрический люк

Экстерьер:

— Тонированные стекла

— Защита картера

Освещение:

— Противотуманные фары

История эксплуатации

Дата	Тип	Пробег	Источник
28 августа 2012	Таможенные сведения	-	Данные о таможенном оформлении
16 января 2014	Первичная регистрация	-	Данные о регистрации, Московская Область
13 января 2016	Прохождение технического осмотра	30 000 км	Данные о техосмотре
9 января 2018	Прохождение технического осмотра	60 000 км	Данные о техосмотре
27 июля 2018	ДТП	-	Данные о ДТП, Московская область

Расчет стоимости ремонта: 232 334
БАМПЕР П71101ТР6R00ZZ*: Замена
РЕШЁТКА РАДИАТОРА71121ТР6A01ZA: Замена
БАЧОК СТ-ОМЫВАТЕЛЯ76841ТР6A01: Замена
НАСОС СТ-ОМЫВАТЕЛЯ76846ТР6A01: Замена
БАМПЕР 371501ТР6R00ZZ*: Замена
БАМПЕР 3 Н71502ТР6R00*: Замена
КРОН ПР НАР БАМП 3ДН71593ТР6A01: Замена
КРЫШКА БАГАЖНИКА68100ТР6R00ZZ*: Замена
ЭМБЛЕМА "ACCORD": Замена
НАДПИСЬ "CROSSTOUR"75722ТР6R01*: Замена
ВЕРСИЯ ДВС: Замена
НАДПИСЬ "4WD"75719ТР7A01: Замена
К-Т КЛЕЯ Д/СТЕКЛА 3: Замена
УПЛ ЗАДНЕГО СТЕКЛА Н73226ТР6A00: Замена
УПЛ ЗАДН СТЕКЛА В73227ТР6A00: Замена
КРЕПЁЖ СТЕКЛА 3: Замена
УПЛ ЗАДН СТЕКЛА Л73228ТР6A00: Замена
УПЛ ЗАДН СТЕКЛА ПР73228ТР6A00: Замена
УПЛ ВЕРХ 3ДН СТЕКЛ Н73725ТР6A00: Замена
УПЛ ВНУ ЗАДН СТЕКЛ В73225ТР6A00: Замена
КРЕПЕЖ СТЕКЛА 3 НИЖ: Замена
К-Т ГЕРМ 3 СТЕКЛ НИЖ: Замена
ФОНАРЬ 3 ПР33500ТР6R01*: Замена
Фиксатор 291502S70003: Замена
Крепеж 691536SS0J01: Замена
Фиксатор 291501ТР6A01: Замена
уплотнение 273726ТР6R00: Замена
Крепеж 291538S7A003: Замена
Крепеж 291568ТА0A00: Замена
Крепеж 2091505ТМ8003: Замена
БАМПЕР П - ЗАМЕНИТЬ: Замена
БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ/-ОЧИСТИТЕЛЯ: Замена
НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ - С/У: Замена
БАМПЕР 3 - ЗАМЕНИТЬ: Замена
КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМЕНИТЬ: Замена
ФОНАРЬ 3 ПР - С/У: Замена
ПАНЕЛЬ ЗАДКАА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ: Антикоррозийная
обработка
КРЫШКА БАГАЖНИКАА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ: Антикоррозийная
обработка
КРЫЛО П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
ПАНЕЛЬ ЗАДКАОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
ПАН КРЕП ФОНАРЯ 3 ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт
коррекцияРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт

НАКЛАД ПР БАМПЕРА ЗДОКРАСКА ПОВЕРХН. К2: Окраска поверхности
 ПАН КРЕП ФОНАРЯ З ПРОКРАС. ПОВЕРХН. ЭТ I: Окраска поверхности
 КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I: Окраска новой детали
 БАМПЕР ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: Окраска новой детали К1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)
 БАМПЕР ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. К1R: Окраска новой детали К1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)
 КРЫЛО П ПРРЕМ.ОКРАСКА

14 декабря 2019	Постгарантийное обслуживание	81 001 км	СТО Вилгуд, Москва
-----------------	------------------------------	-----------	--------------------

Товары:

- W6106 Фильтр масляный, MANN
- 813036 Кольцо уплотнительное сливной пробки, ELRING
- 5W30AR048 Масло моторное синт. 5W30 ECO Protect, Areol
- AFC1182 Фильтр салона угольный, Miles
- A16910 Фильтр воздушный SAKURA,




Услуги:

- Контрольный осмотр по 41 параметру
- Фильтр салона - су
- Масло ДВС - замена
- Фильтр воздушный - су
- Защита ДВС - су
- Подвеска - диагностика
- Колесо 1шт. R17 - СУ

10 января 2020	Прохождение технического осмотра	80 000 км	Данные о техосмотре
----------------	----------------------------------	-----------	---------------------

22 мая 2020	Размещение первого объявления	85 271 км	Авито, Московская область, Люберцы
-------------	-------------------------------	-----------	------------------------------------

Пробег автомобиля



Прохождение техосмотра

Не получены данные о прохождении технического осмотра

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Дата техосмотра	Действителен до	Пробег	Номер диагностической карты
13 января 2016	-	30 000 км	-
9 января 2018	-	60 000 км	-
10 января 2020	-	80 000 км	-



В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»:

- первые три года — не требуется;
- возрастом от 3 до 7 лет — каждые 2 года;
- старше 7 лет — ежегодно.

Использование в такси

Данные об использовании в такси не получены

Нам не удалось получить данные из-за технических проблем у источника данных. При возобновлении работоспособности источника мы отправим вам письмо с обновленным отчётом.

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

Таможня

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства на территорию РФ.

Цвет	Белый
Получатель	Юридическое лицо (ООО "ХОНДА МОТОР РУС")
Эко-стандарт	Евро-4
Дата растаможки	28 августа 2012
Страна ввоза	Российская Федерация
Страна вывоза	Финляндия

Полис ОСАГО НОВИНКА

✓ Найдены сведения о полисе ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания	АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ
Период действия	15 января 2020 - 14 января 2021
Лица, допущенные к управлению	С ограничениями

Выездная диагностика

С историей автомобиля все в порядке?

Закажите выездную диагностику, чтобы проверить его техническое состояние. Эксперт проведёт детальный осмотр автомобиля, сделает фото и пришлёт отчёт.

[Узнать больше](#)

Фотографии из объявлений Авито

22 мая 2020

Первое размещение



Ещё 14 фотографий по данному размещению доступно в [веб-версии отчёта](#)

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.